

# 规费办2023年“双随机、一公开”检查结果

填报单位：云南省交通运输厅规费办

负责人：

序号	抽查事项名称	对象名称	项目名称	检查人员	检查结果	检查单位、处室
1	收费公路经营、使用和管理检查	昆明元朔建设发展有限公司	昆明南连接线高速公路	潘怡	1. 数据上传逾期7条。 2. 现场考试，收费业务考试成绩平均分低于80分。	云南省交通运输厅规费办
2	收费公路经营、使用和管理检查	施甸县保施高速公路投资开发有限公司	保山至施甸高速公路	潘怡	收费站广场货车入口称重系统不具备自动识别车辆轴型功能。	云南省交通运输厅规费办
3	收费公路经营、使用和管理检查	云南省交通投资建设集团有限公司	大理至保山高速公路	潘怡	1. 收费站广场货车入口称重系统不具备自动识别车辆轴型功能。 2. 数据上传逾期2条。	云南省交通运输厅规费办

4	收费公路经营、使用和管理检查	保山市东南绕城高速公路建设开发有限公司	保山市东南过境绕城高速公路	潘怡	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 未设置绿通标识牌。</li> <li>2. 保山收费站出口堵车超过10辆，15秒未采取任何措施。</li> <li>3. 收费站广场货车入口称重系统不具备自动识别车辆轴型功能。</li> <li>4. 现场考试，收费业务、机电考试成绩平均分均低于90分。</li> <li>5. 数据上传逾期5条</li> </ol>	云南省交通运输厅规费办
5	收费公路经营、使用和管理检查	云南省交通投资建设集团有限公司	瑞丽至陇川高速公路	潘怡	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 收费站广场货车入口称重系统不具备自动识别车辆轴型功能。</li> <li>2. 车道未按要求完成升级改造。</li> </ol>	云南省交通运输厅规费办
6	收费公路经营、使用和管理检查	云南腾陇高速公路有限责任公司	腾冲至陇川高速公路	潘怡	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 收费站广场货车入口称重系统不具备自动识别车辆轴型功能。</li> <li>2. 车道未按要求完成升级改造。</li> <li>3. 数据上传逾期1条。</li> </ol>	云南省交通运输厅规费办
7	收费公路经营、使用和管理检查	昭通昭阳绕城高速公路投资开发有限公司	昭阳西环高速公路	潘怡	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 元龙收费站手持机未正常使用。</li> <li>2. 通过视频抽查，元龙收费站入口称重检测亭存在无人值守情况。</li> <li>3. 元龙收费站月度考核通报、整改资料台账缺失。</li> <li>4. 元龙收费站入口称重检测设施故障应急预案，人员职责不清晰，可操作性不强。</li> <li>5. 现场考试，收费业务考试成绩平均分低于90分。</li> </ol>	云南省交通运输厅规费办
8	收费公路经营、使用和管理检查	曲靖高速公路投资有限公司	麒麟至师宗高速公路	潘怡	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 茨营收费站手持机未正常使用。</li> <li>2. 茨营收费站绿通标识未按规定设置。</li> <li>3. 设施设备修复不及时，台账记录不完整。</li> </ol>	云南省交通运输厅规费办

9	收费公路经营、使用和管理检查	曲靖高速公路投资有限公司	罗平至八大河高速公路	潘怡	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 多依河收费站手持机未正常使用。</li> <li>2. 多依河收费站绿通标识未按规定设置。</li> <li>3. 多依河收费站绿通目录更新不及时。</li> <li>4. 密钥巡查工作不规范，多依河收费站密钥卡未进行全量巡检。</li> <li>5. 现场考试，机电业务考试成绩平均分低于90分。</li> </ol>	云南省交通运输厅规费办
10	收费公路经营、使用和管理检查	昆明昆倘高速公路投资发展有限公司	昆明至倘甸高速公路	潘怡	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 绿通标识未按规定设置。</li> <li>2. 密钥巡查工作不规范，厂口收费站密钥卡未进行全量巡检。</li> <li>3. 内部稽查次数不足，个别通报、整改台账资料缺失。</li> </ol>	云南省交通运输厅规费办
11	收费公路经营、使用和管理检查	云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	杨柳（滇黔界）至宣威高速公路	潘怡	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 复兴收费站手持机未正常使用。</li> <li>2. 复兴收费站入口称重检测系统不具备自动识别车辆轴型功能。</li> <li>3. 绿通标识未按规定设置。</li> <li>4. 关键区域有效监控不足，入口称重检测亭内未安装监控。</li> </ol>	云南省交通运输厅规费办
12	收费公路经营、使用和管理检查	云南安晋高速公路开发有限公司	安宁至晋宁高速公路	潘怡	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 限重资料台账登记内容无车辆行驶证照片，需进一步完善。</li> <li>2. 监控中心绿通台账记录错误1次。</li> <li>3. 密钥管理制度各层级工作职责不清晰。</li> </ol>	云南省交通运输厅规费办

13	收费公路经营、使用和管理检查	云南昆玉高速公路开发有限公司	云南昆玉高速公路	王晶	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 余家海、富有收费站无绿通指示标牌。</li> <li>2. 政策培训过于形式，主要表现在相关政策文件转发在QQ、微信群中，未正式组织线下培训，无线下培训记录。</li> <li>3. 手持机未按要求配备，仅九龙池、通站、昆明南三个收费站配置共6台手持机。</li> <li>4. 国密授权终端巡检台账缺失，巡检内容不全。</li> <li>5. 数据上传逾期10次。</li> </ol>	云南省交通运输厅规费办
14	收费公路经营、使用和管理检查	昆明新机场高速公路建设发展有限公司	昆明长水国际机场专用高速公路	王晶	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 手持机未按要求配备，全线三个收费站仅配置了2台手持机（板桥收费站未配置手持机）。</li> <li>2. 现场考试，收费业务考试成绩平均分低于70分。</li> <li>3. 通行费追缴补费没有相关证据留存，台账资料不足。</li> <li>4. 数据上传逾期4次。</li> </ol>	云南省交通运输厅规费办
15	收费公路经营、使用和管理检查	玉溪市大夏高速公路投资建设有限公司	大开门至嘎酒高速公路	王晶	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新平东收费站正常通行的ETC车道“箭头”指示灯故障，错误显示为“X”。</li> <li>2. 手持机台账从2023年开始，2022年未配置手持机，手持机数量未按要求配置，全路段仅有2台。</li> </ol>	云南省交通运输厅规费办

16	收费公路经营、使用和管理检查	云南省交通投资建设集团有限公司	思茅至小动养高速公路	王晶	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 普洱南收费站入口标识为“人工车道”的混合车道天线前置，不符合混合车道布局要求。</li> <li>2. 普洱南收费站入口标识“人工车道”的车道软件虽然安装为混合车道软件，经与现场工作人员交流答复该车道会依照车流量情况在混合车道和ETC车道间切换，违反混合车道不得作为ETC专用车道使用的要求。</li> <li>3. 普洱南收费站车道报警器鸣响15s，现场工作人员未及时处理。</li> <li>4. 收费站入口称重系统不具备自动识别车辆轴型功能。</li> <li>5. 关键区域有效监控不足，普洱南收费站称重检测亭内未安装监控。</li> <li>6. 业务培训滞后，政策培训不及时，培训时间多次晚于文件下发时间多日。</li> <li>7. 数据上传逾期4次。</li> </ol>	云南省交通运输厅规费办
17	收费公路经营、使用和管理检查	云南凤云高速公路有限公司	云县至凤庆高速公路	王晶	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 监控中心收费数据存储时间不足，具体为绿通查验数据超过10天就无法查阅相关数据。</li> <li>2. 现场考核，收费业务考试成绩平均分低于80分。</li> </ol>	云南省交通运输厅规费办
18	收费公路经营、使用和管理检查	云南临沧机场高速公路有限公司	临沧机场高速公路	王晶	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 临沧收费站混合车道天线前置，不符合混合车道设置规范。</li> <li>2. 收费站入口称重系统不具备自动识别车辆轴型功能。</li> <li>3. 现场考核，收费业务考试成绩平均分低于90分。</li> </ol>	云南省交通运输厅规费办

19	收费公路经营、使用和管理检查	中电建红河州建个元高速公路有限公司	建水（个旧）至元阳高速公路	王晶	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 高速门架标识牌内容错误。</li> <li>2. 收费类应急演练无针对性。</li> <li>3. 资料台账准备不足，未按考核标准进行分类整理。</li> <li>4. 重点文件及特殊收费政策培训学习不及时。</li> <li>5. 现场考试业务考试账号未配齐，收费业务和机电业务考试成绩平均分低于90分。</li> </ol>	云南省交通运输厅规费办
20	收费公路经营、使用和管理检查	云南玉楚高速公路投资开发有限公司	玉溪至楚雄高速公路	王晶	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 缺少网络安全相关培训及应急演练。</li> <li>2. 将混合车道转作ETC车道使用。</li> <li>3. 投诉处理资料需进一步完善支撑材料。</li> <li>4. 加强对近期重点文件及特殊收费政策的培训学习。</li> <li>5. 现场考试收费人员平均分未达90分。</li> </ol>	云南省交通运输厅规费办
21	收费公路经营、使用和管理检查	红河州蔓金高速公路投资建设开发有限公司	蔓耗至金平高速公路	王晶	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 入口混合车道标识牌内容错误。</li> <li>2. 近期重点文件及特殊收费政策培训学习不及时、重视不够。</li> <li>3. 根据现场运营管理实际对网络安全管理制度内巡检台账进行适应性修订。</li> </ol>	云南省交通运输厅规费办
22	收费公路经营、使用和管理检查	文山天文高速公路投资开发有限公司	麻栗坡至文山高速公路	王晶	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擅自修改计重数据。</li> <li>2. 车辆轴型识别设备未按规定设置。</li> <li>3. 未配备移动手持设备。</li> <li>4. 入口称重检测标识牌内容错误。</li> <li>5. 收费业务类培训次数较少。</li> <li>6. 国密授权终端设备无巡检记录。</li> <li>7. 现场考核，收费业务考试成绩平均低于90分。</li> </ol>	云南省交通运输厅规费办

23	收费公路经营、使用和管理检查	红河州蒙屏高速公路投资建设开发有限公司	蒙自至屏边高速公路	王晶	1. 入口混合车道标识牌内容错误。 2. 对重点文件及特殊收费政策的培训学习不及时。 3. 网络安全管理制度内部巡检台账与运营管理实际结合不紧密。	云南省交通运输厅规费办
24	收费公路经营、使用和管理检查	玉溪市晋红高速公路投资发展有限公司	晋宁至红塔区高速公路	唐强	1. 北城收费站出入口混合车道上方未设置“ETC/人工”提示引导标识。 2. 收费车道信号箭头导向灯故障, 未显示指向信息。	云南省交通运输厅规费办
25	收费公路经营、使用和管理检查	红河州公路开发经营有限责任公司	鸡街至石屏高速公路	唐强	1. 鸡街收费站出入口混合车道上方未设置“ETC/人工”提示引导标识。 2. 现场考核, 收费业务考试成绩平均分低于90分。 3. 数据上传逾期3次。	云南省交通运输厅规费办
26	收费公路经营、使用和管理检查	云南锁蒙高速公路有限公司	锁龙寺至蒙自高速公路	唐强	1. 监控设备未在规定时间内及时修复。 2. 内部稽查台账填写不规范, 内容有缺失。	云南省交通运输厅规费办
27	收费公路经营、使用和管理检查	云南云路红石公路投资有限公司	石林至锁龙寺高速公路	唐强	1. 弥勒南收费站出入口混合车道上方未设置“ETC/人工”提示引导标识。 2. 现场考核, 收费业务考试成绩平均分低于90分。 3. 数据上传逾期2次。	云南省交通运输厅规费办

28	收费公路经营、使用和管理检查	红河州泸弥高速公路投资建设开发有限公司	泸西至弥勒高速公路	唐强	1. 收费站标识标牌设置不规范，泸西收费站入口车道广场设置有MTC车道提示引导标牌（“MTC车道”为纯人工收费车道）。 2. 数据上传逾期2次。	云南省交通运输厅规费办
29	收费公路经营、使用和管理检查	中交云南高速公路发展有限公司	蒙自至文山至砚山高速公路	唐强	1. 未按照规定管理、使用PSAM卡，实际使用地址与申报使用位置不符的情况，并存在PSAM备用卡。 2. 现场考核，收费业务考试成绩平均分低于90分。	云南省交通运输厅规费办
30	收费公路经营、使用和管理检查	云南昆楚高速公路投资开发有限公司	昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路	唐强	通过视频抽查，收费站入口称重检测亭存在无人值守的情况。	云南省交通运输厅规费办
31	收费公路经营、使用和管理检查	云南交投普澜高速公路有限公司	思茅至澜沧高速公路	唐强	1. ETC车道拥堵保畅应急预案，各层级人员职责不清晰，可操作性不强。 2. 收费站车道窗口公示信息有缺失。	云南省交通运输厅规费办



32	收费公路经营、使用和管理检查	玉溪市元蔓高速公路投资建设开发有限公司	元江至蔓耗高速公路玉溪段	唐强	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 入口混合车道标识牌内容错误。</li> <li>2. 门架标识牌尺寸不符合规范。</li> <li>3. 重点文件及特殊收费政策的培训学习不及时。</li> <li>4. 内部网络安全管理制度与实际运用情况结合不紧密，巡检台账内容不全面，需进一步修改补充完善。</li> <li>5. 机电业务问题处理反馈不及时。</li> <li>6. 现场考试，业务考试账号未配齐，收费业务和机电业务考试成绩平均分低于90分。</li> </ol>	云南省交通运输厅规费办
33	收费公路经营、使用和管理检查	云南玉临高速公路建设有限责任公司	墨江至临沧高速公路	唐强	ETC车道拥堵保畅应急预案，与收费站实际情况结合不紧密，可操作性不强。	云南省交通运输厅规费办
34	收费公路经营、使用和管理检查	西双版纳景海高速公路建设投资有限公司	景洪至勐海高速公路	唐强	联合稽查专项行动只有方案，无相关工作开展台账记录。	云南省交通运输厅规费办
35	收费公路经营、使用和管理检查	昆明绕城高速公路开发有限公司	昆明东绕城高速公路	李秋瑜	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 混合车道未悬挂员工上岗证。</li> <li>2. 混合车道布局没有完全改造完成。</li> <li>3. 密钥巡检台账记录存在缺失。</li> <li>4. 现场考试，收费业务考核成绩平均分低于90分。</li> <li>5. 数据上传逾期7次。</li> </ol>	云南省交通运输厅规费办

36	收费公路经营、使用和管理检查	中交云南高速公路发展有限公司	宣威至曲靖高速公路	李秋瑜	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 门架标识牌标识内容和格式错误。</li> <li>2. 曲靖西收费站存在将ETC专用车道作为混合车道使用的情况。</li> <li>3. 内部网络安全管理制度不完善，网络安全管理没有落实到具体人员。</li> <li>4. PSAM卡巡检频次数不够。</li> </ol>	云南省交通运输厅规费办
37	收费公路经营、使用和管理检查	中交云南曲靖大昌高速公路投资建设有限公司	大瓦仓至昌隆铺高速公路	李秋瑜	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 门架标识牌标识内容和格式错误。</li> <li>2. 马龙北收费站车道指示灯错误。</li> <li>3. 内部网络安全管理制度不完善，网络安全管理没有落实到具体人员。</li> <li>4. 系统巡检内容有缺失、巡检频次不够。</li> <li>5. PSAM卡巡检频次不够。</li> </ol>	云南省交通运输厅规费办
38	收费公路经营、使用和管理检查	昭通市昭泸高速公路投资开发有限公司	彝良至镇雄高速公路（新场互通至镇雄段）	李秋瑜	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 收费站广场货车入口称重系统不具备自动识别车辆轴型功能。</li> <li>2. 现场考核，收费业务和机电业务考试成绩平均分低于70分。</li> <li>3. 数据上传逾期3次。</li> </ol>	云南省交通运输厅规费办
39	收费公路经营、使用和管理检查	昭通市振赫高速公路投资开发有限公司	镇雄至赫章高速公路（云南段）	李秋瑜	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 收费站广场货车入口称重系统不具备自动识别车辆轴型功能（已安装未调试）。</li> <li>2. 现场考试，收费业务考试成绩平均分低于70分。</li> <li>3. 出现出口数据逾期2次。</li> </ol>	云南省交通运输厅规费办
40	收费公路经营、使用和管理检查	云南楚大高速公路投资开发有限公司	楚雄（广通）至大理高速公路	李秋瑜	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 牟定东收费站虽配备移动手持设备，但未配备PSAM卡。</li> <li>2. 彩云北路收费站82号出口车道指示灯显示错误。</li> </ol>	云南省交通运输厅规费办

41	收费公路经营、使用和管理检查	云南南景高速公路有限公司	南涧至景东高速公路	李秋瑜	通过视频抽查,南涧南收费站入口称重检测亭夜间存在无人值守的情况。	云南省交通运输厅规费办
42	收费公路经营、使用和管理检查	大理大南高速公路有限公司	大理至南涧高速公路	李秋瑜	现场考试,收费业务考试成绩平均分低于90分。	云南省交通运输厅规费办
43	收费公路经营、使用和管理检查	云南昌保高速公路建设开发有限公司	昌宁至保山高速公路	李秋瑜	1.培训台账记录不规范、签到不及时。 2.收费站广场货车入口称重系统不具备自动识别车辆轴型功能。 3.系统巡检内容有缺失。	云南省交通运输厅规费办
44	收费公路经营、使用和管理检查	云南临云高速公路有限公司	云县至临沧高速公路	李秋瑜	数据上传逾期1次。	云南省交通运输厅规费办
45	收费公路经营、使用和管理检查	云南省交通投资建设集团有限公司	嵩明(小铺)至昆明高速公路	李秋瑜	1.门架标识牌格式错误。 2.小街收费站入口指引标识牌错误。 3.小街收费站广场货车入口称重系统不具备自动识别车辆轴型功能。 4.网络安全管理没有落实到具体人员。 5.系统巡检内容有缺失(巡检频次不够、记录IP错误)。 6.密钥管理不规范、台账不完善、使用明细记录不全。 7.数据上传逾期7次。 8.清水收费站匝道存在施工开口却无人值守的情况。	云南省交通运输厅规费办

