

高速公路服务区巡查情况记录表

楚大路K68+500M(下行线)、K68+900M(上行线)普淠
服务区(中心服务区)

巡查日期:


2020年11月7日

巡查项目	存在问题	处置情况	备注
公共卫生间	卫生间干净整洁(上行线)		9时40分
	卫生间干净整洁(下行线)		10时15分
	卫生间干净整洁(上行线)		16时15分
	卫生间干净整洁(下行线)		16时35分
公共场区	停车区地面有垃圾(上行线)	已督促当场整改	09:40检查发现
	停车区地面有垃圾(下行线)	已督促当场整改	10:15检查发现
	停车区地面有垃圾(上行线)	已督促当场整改	16:15检查发现
	停车区地面有垃圾(下行线)	已督促当场整改	16:35检查发现
说明:	1. 存在问题对照《云南省高速公路服务区服务质量及考核评定标准(试行)》(附件1)1-3项进行填写。		
	2. 处置情况填写是否下发责令整改通知书、要求公路经营管理单位进行整改。		

大理高速公路路政管理大队祥云中队

巡查人签字: 段子伟

普湖服务区（上行线）停车区地面有垃圾（09时40分）



普湖服务区（下行线）停车区地面有垃圾（10时15分）



普湖服务区（上行线）停车区地面有垃圾（16时15分）



普湖服务区（下行线）停车区地面有垃圾（16时35分）

