

# 高速公路服务区巡查情况记录表

楚大路K64+400M(上行线)、K64+200M(下行线) 大井服务区 (停车区)

巡查日期:


2020年11月17日

巡查项目	存在问题	处置情况	备注
公共卫生间	卫生间洗手台有水渍 (上行线)	已督促当场整改	09:45检查发现
	卫生间洗手台有水渍 (下行线)	已督促当场整改	10:15检查发现
	卫生间洗手台有水渍 (上行线)	已督促当场整改	16:00检查发现
	卫生间洗手台有水渍 (下行线)	已督促当场整改	16:20检查发现
公共场区	公共场区干净整洁 (上行线)		9时45分
	公共场区干净整洁 (下行线)		10时15分
	公共场区干净整洁 (上行线)		16时00分
	公共场区干净整洁 (下行线)		16时20分
说明:	1. 存在问题对照《云南省高速公路服务区服务质量及考核评定标准(试行)》(附件1) 1-3项进行填写。		
	2. 处置情况填写是否下发责令整改通知书、要求公路经营管理单位进行整改。		

大理高速公路路政管理大队祥云中队

巡查人签字: 原 薛 雁


大井停车区（上行线）卫生间洗手台有水渍（09时45分）



大井停车区（下行线）卫生间洗手台有水渍（10时15分）



大井停车区（上行线）卫生间洗手台有水渍（16时00分）



大井停车区（下行线）卫生间洗手台有水渍（16时00分）

