

高等级公路服务设施监督检查情况记录表

桩号：杭瑞高速K2594.800（下行）
 服务设施名称：跃进服务区

检查日期：2020年11月16日

检查项目	存在问题	处置情况	备注
公共卫生间	男厕地面有烟头	现场整改	10:16检查发现
公共场区	公共区地面有垃圾	现场整改	16:00检查发现
餐饮			
其他			
说明：	1. 存在问题对照《云南省高速公路服务区服务质量及考核评定标准（试行）》（附件1）及《云南省普通国省干线一、二级公路服务区服务质量及考核评定标准（试行）》进行填写。 2. 处置情况填写是否下发责令整改通知书、要求公路经营管理单位进行整改。		

大理大队下关中队 监督检查人签字：罗敏、刘文钊



跃进服务区（下行线）现场整改照片（11月16日）

