

2022年度公路养护作业单位资质评审结果统计表（第一批）

序号	企业名称	申请资质类别及等级	人员审查情况					技术设备审查情况		财务审查情况				养护工程业绩审查情况		审批意见	
			专业技术人员				技术工人		审查结果(合格/不合格)	存在问题	企业法人资格		财务主要指标				
			企业技术负责人		其他专业技术人员		审查结果(合格/不合格)	存在问题			审查结果(合格/不合格)	存在问题	审查结果(合格/不合格)	存在问题			
			审查结果(合格/不合格)	存在问题	审查结果(合格/不合格)	存在问题											
1	红河鑫胜建设工程有限公司	桥甲	不合格		不合格	专业技术人员资料不满足条件							不合格		不合格	业绩不满足条件	不合格
2	昆明路华公路工程有限公司	桥甲											不合格	近3年资产负债率高于75%	不合格	业绩不满足条件	不合格
3	云南驰亚路桥工程有限公司	桥甲											不合格	财务报表不满足条件			不合格
4	云南驰亚路桥工程有限公司	桥甲											不合格			业绩不满足条件	不合格
5	云南滇富建设工程有限公司	桥甲			不合格	专业技术人员资料不满足条件	不合格	技术工人资料不满足条件							不合格	业绩不满足条件	不合格

序号	企业名称	申请资质类别及等级	人员审查情况				技术设备审查情况		财务审查情况				养护工程业绩审查情况		审批意见						
			专业技术人员			技术工人		审查结果(合格/不合格)	存在问题	企业法人资格		财务主要指标		审查结果(合格/不合格)	存在问题						
			企业技术负责人		其他专业技术人员	审查结果(合格/不合格)	存在问题			审查结果(合格/不合格)	存在问题	审查结果(合格/不合格)	存在问题								
			审查结果(合格/不合格)	存在问题	审查结果(合格/不合格)																
6	云南浩途建设工程有限公司	桥甲			不合格	专业技术人员资料不满足条件	不合格	技术工人资料不满足条件				不合格	财务报表不满足条件			不合格					
7	云南宏顺建设集团有限公司	桥甲			不合格	专业技术人员资料不满足条件	不合格	技术工人资料不满足条件				不合格	财务报表不满足条件	不合格	业绩不满足条件。	不合格					
8	云南建投路面工程有限公司	桥甲	不合格	企业技术负责人材料不符合要求								不合格	2021年流动比率小于1.	不合格	业绩不满足条件	不合格					
9	云南交投生态环境工程有限公司	桥甲			不合格	专业技术人员资料不满足条件						不合格	财务报表不满足条件	不合格	业绩不满足条件	不合格					
10	云南九德建设集团有限公司	桥甲			不合格	专业技术人员资料不满足条件	不合格	技术工人资料不满足条件				不合格			业绩材料不满足条件	不合格					
11	云南万臻建设工程有限公司	桥甲			不合格	专业技术人员资料不满足条件						不合格	财务报表不满足条件			不合格					

序号	企业名称	申请资质类别及等级	人员审查情况					技术设备审查情况		财务审查情况				养护工程业绩审查情况		审批意见		
			专业技术人员				技术工人		审查 结果 (合格/ 不合格)	存在问题	企业法人资格		财务主要指标					
			企业技术负责人		其他专业技术人员						审查 结果 (合格/ 不合格)	存在问题	审查 结果 (合格/ 不合格)	存在问题	审查 结果 (合格/ 不合格)	存在问题		
			审查 结果 (合格/ 不合格)	存在问题	审查 结果 (合格/ 不合格)	存在问题	审查 结果 (合格/ 不合格)	存在问题										
12	云南展建建设工程有限公司	桥甲			不合格	专业技术人员资料不满足条件	不合格	技术工人资料不满足条件	不合格	设备不满足条件			不合格		业绩材料不满足条件	不合格		

2022年度公路养护作业单位资质评审结果统计表（第一批）

序号	企业名称	申请资质类别及等级	人员审查情况				技术设备审查情况		财务审查情况				养护工程业绩审查情况		审批意见					
			专业技术人员			技术工人		审查结果(合格/不合格)	存在问题	企业法人资格		财务主要指标		审查结果(合格/不合格)	存在问题					
			企业技术负责人		其他专业技术人员					审查结果(合格/不合格)		存在问题								
			审查结果(合格/不合格)	存在问题	审查结果(合格/不合格)	存在问题	审查结果(合格/不合格)		存在问题	审查结果(合格/不合格)	存在问题	审查结果(合格/不合格)	存在问题							
1	富源县公路投资开发有限公司	桥乙			不合格	专业技术人员资料不满足条件										不合格				
2	罗平县泰达路桥养护工程有限责任公司	桥乙			不合格	专业技术人员资料不满足条件	不合格	技术工人资料不满足条件								不合格				
3	宁洱陆通公路工程养护有限公司	桥乙										不合格				不合格				
4	普洱建宇建设工程有限公司	桥乙			不合格	专业技术人员资料不满足条件	不合格	技术工人资料不满足条件				不合格	财务报表不满足条件			不合格				
5	师宗县公路养护有限公司	桥乙			不合格	专业技术人员资料不满足条件						不合格	财务报表不满足条件			不合格				
6	云南丹辰建设工程有限公司	桥乙			不合格	专业技术人员资料不满足条件										不合格				
7	云南浩途建设工程有限公司	桥乙					不合格	技术工人资料不满足条件								不合格				
8	云南欢哿建设工程有限公司	桥乙			不合格	专业技术人员资料不满足条件	不合格	技术工人资料不满足条件								不合格				
9	云南凯路建筑工程有限公司	桥乙					不合格	技术工人资料不满足条件								不合格				
10	云南启华建筑工程有限公司	桥乙	不合格	专业技术人员资料不满足条件			不合格	技术工人资料不满足条件				不合格	财务报表不满足条件			不合格				
11	云南尚秦建设工程有限公司	桥乙			不合格	专业技术人员资料不满足条件						不合格	财务报表不满足条件			不合格				

12	云南省第四公路桥梁工程有限公司	桥乙			不合格	专业技术人员资料不满足条件	不合格	技术工人资料不满足条件					不合格	财务报表不满足条件			不合格
13	云南威耀建设工程有限公司	桥乙					不合格	技术工人资料不满足条件					不合格	财务报表不满足条件			不合格
14	云南准道公路工程有限公司	桥乙											不合格	财务报表不满足条件			不合格

2022年度公路养护作业单位资质评审结果统计表（第一批）

序号	企业名称	申请资质类别及等级	人员审查情况					财务审查情况				养护工程业绩审查情况		审批意见		
			专业技术人员				技术工人		存在问题	企业法人资格		财务主要指标				
			企业技术负责人		其他专业技术人员		审查结果 (合格/ 不合格)	存在问题		审查结果 (合格/ 不合格)		存在问题	审查结果 (合格/ 不合格)			
			审查结果 (合格/ 不合格)	存在问题	审查结果 (合格/ 不合格)	存在问题				审查结果 (合格/ 不合格)	存在问题					
1	红河鑫胜建设工程有限公司				不合格	专业技术人员材料不满足条件								不合格		
2	昆明路华公路工程有限公司	隧甲								不合格	近3年资产负债率高于75%		不合格	业绩不满足条件	不合格	
3	云南滇富建设工程有限公司	隧甲	不合格	专业技术人员材料不满足条件技术负责人与专业技术人员不得兼任。			不合格	技术工人材料不满足条件		不合格		不合格	不合格	业绩不满足条件	不合格	
4	云南浩途建设工程有限公司	隧甲			不合格	专业技术人员材料不满足条件	不合格	技术工人材料不满足条件		不合格	财务报表不满足条件				不合格	
5	云南宏顺建设集团有限公司	隧甲					不合格	技术工人材料不满足条件							不合格	
6	云南建投路面工程有限公司	隧甲								不合格	2021年流动比率小于1		不合格	业绩不满足条件	不合格	
7	云南交投生态环境工程有限公司	隧甲			不合格	专业技术人员材料不满足条件				不合格	财务报表不满足条件		不合格	业绩不满足条件	不合格	
8	云南九德建设集团有限公司	隧甲			不合格	专业技术人员材料不满足条件	不合格	技术工人材料不满足条件		不合格		不合格	不合格	业绩不满足条件	不合格	
9	云南坦途建设工程有限公司	隧甲								不合格		不合格		业绩不满足条件	不合格	
10	云南展建建设工程有限公司	隧甲			不合格	专业技术人员材料不满足条件	不合格	技术工人材料不满足条件		不合格		不合格	不合格	业绩不满足条件	不合格	

2022年度公路养护作业单位资质评审结果统计表（第一批）

2022年度公路养护作业单位资质评审结果统计表（第一批）

序号	企业名称	申请资质类别及等级	人员审查情况					技术设备审查情况		财务审查情况				养护工程业绩审查情况		审批意见	
			专业技术人员				技术工人		审查结果(合格/不合格)	存在问题	企业法人资格		财务主要指标		审查结果(合格/不合格)	存在问题	
			企业技术负责人		其他专业技术人员		审查结果(合格/不合格)	存在问题			审查结果(合格/不合格)		审查结果(合格/不合格)	存在问题			
			审查结果(合格/不合格)	存在问题	审查结果(合格/不合格)	存在问题		审查结果(合格/不合格)	存在问题	审查结果(合格/不合格)	存在问题						
1	红河鑫胜建设工程有限公司	路甲			不合格	专业技术人员资料不满足条件	不合格	技术工人资料不满足条件					不合格			业绩不满足条件	不合格
2	曲靖惠丰建设工程有限公司	路甲			不合格	专业技术人员资料不满足条件											不合格
3	云南驰亚路桥工程有限公司	路甲											不合格	财务报表不满足条件	不合格	业绩不满足条件	不合格
4	云南滇富建设工程有限公司	路甲	不合格	技术负责人资料不满足条件，技术负责人与专业技术人员不得兼任			不合格	技术工人资料不满足条件					不合格			业绩不满足条件	不合格
5	云南海潮建设工程有限公司	路甲	不合格	技术负责人资料不满足条件			不合格	技术工人资料不满足条件					不合格	财务报表不满足条件	不合格	业绩不满足条件	不合格
6	云南浩途建设工程有限公司	路甲					不合格	技术工人资料不满足条件							不合格	业绩不满足条件	不合格
7	云南宏顺建设集团有限公司	路甲	不合格	技术负责人资料不满足条件			不合格	技术工人资料不满足条件					不合格	财务报表不满足条件	不合格	业绩不满足条件	不合格
8	云南欢哿建设工程有限公司	路甲	不合格	技术负责人资料不满足条件			不合格	技术工人资料不满足条件							不合格	业绩不满足条件	不合格
9	云南交投生态环境工程有限公司	路甲	不合格	技术负责人资料不满足条件									不合格	财务报表不满足条件	不合格	业绩不满足条件	不合格
10	云南万臻建设工程有限公司	路甲	不合格	技术负责人资料不满足条件									不合格	财务报表不满足条件			不合格
11	云南展建建设工程有限公司	路甲			不合格	专业技术人员资料不满足条件，技术负责人与专业技术人员不得兼任	不合格	技术工人资料不满足条件					不合格			业绩不满足条件	不合格

2022年度公路养护作业单位资质评审结果统计表（第一批）

序号	企业名称	申请资质类别及等级	人员审查情况				技术设备审查情况		财务审查情况				养护工程业绩审查情况		审批意见			
			专业技术人员			技术工人		审查 结果 (合格/ 不合格)	存在问题	企业法人资格		财务主要指标		审查 结果 (合格/ 不合格)	存在问题			
			企业技术负责人		其他专业技术人员													
			审查 结果 (合格/ 不合格)	存在问题	审查 结果 (合格/ 不合格)	存在问题	审查 结果 (合格/ 不合格)		审查 结果 (合格/ 不合格)	存在问题	审查 结果 (合格/ 不合格)	存在问题						
1	富源县公路投资开发有限公司	路乙			不合格	专业技术 人员材料不 满足条件										不合格		
2	罗平县泰达路桥养护工程有限责任公司	路乙	不合格	技术负责 人资料不 满足条件			不合格	技术工人 材料不满足 条件								不合格		
3	宁洱陆通公路工程养护有限公司	路乙										不合格	财务报表 不满足条 件			不合格		
4	普洱建宇建设工程有限公司	路乙	不合格	技术负责 人资料不 满足条件			不合格	技术工人 材料不满足 条件				不合格	财务报表 不满足条 件			不合格		
5	曲靖惠丰建设工程有限公司	路乙	不合格	技术负责 人资料不 满足条件			不合格	技术工人 材料不满足 条件				不合格	财务报表 不满足条 件			不合格		
6	师宗县公路养护有限公司	路乙			不合格	专业技术 人员材料不 满足条件						不合格	财务报表 不满足条 件			不合格		

7	云南创峰建筑工程有限公司	路乙	不合格	技术负责人资料不满足条件								不合格	近三年财务主要指标状况不良			不合格
8	云南丹辰建设工程有限公司	路乙	不合格	技术负责人资料不满足条件				不合格	设备不满足条件			不合格	财务报表不满足条件			不合格
9	云南浩途建设工程有限公司	路乙					不合格	技术工人材料不满足条件								不合格
10	云南凯路建筑工程有限公司	路乙					不合格	技术工人材料不满足条件								不合格
11	云南盈亘交通工程有限公司	路乙					不合格	技术工人材料不满足条件				不合格	财务报表不满足条件			不合格
12	云南鹏辉建筑工程有限公司	路乙	不合格	技术负责人资料不满足条件			不合格	技术工人材料不满足条件				不合格	财务报表不满足条件			不合格
13	云南启华建筑工程有限公司	路乙	不合格	技术负责人资料不满足条件			不合格	技术工人材料不满足条件				不合格	财务报表不满足条件			不合格

14	云南尚秦建设工程有限公司	路乙	不合格	技术负责人资料不满足条件								不合格	财务报表不满足条件				不合格
15	云南威耀建设工程有限公司	路乙	不合格	技术负责人资料不满足条件				技术工人材料不满足条件				不合格	财务报表不满足条件				不合格
16	云南雲博建筑工程有限公司	路乙	不合格	技术负责人资料不满足条件				技术工人材料不满足条件				不合格	财务报表不满足条件				不合格

2022年度公路养护作业单位资质评审结果统计表（第一批）

序号	企业名称	申请资质类别及等级	人员审查情况				技术设备审查情况		财务审查情况				养护工程业绩审查情况			审批意见							
			专业技术人员			技术工人		审查结果(合格/不合格)	存在问题	企业法人资格		财务主要指标		是否有交安业绩(是/否)	审查结果(合格/不合格)	存在问题							
			企业技术负责人		其他专业技术人员					审查结果(合格/不合格)		存在问题											
			审查结果(合格/不合格)	存在问题	审查结果(合格/不合格)	存在问题				审查结果(合格/不合格)	存在问题	审查结果(合格/不合格)	存在问题										
1	富源县公路投资开发有限公司	交通安全设施			不合格	专业技术人员资料不满足条件											不合格						
2	红河鑫胜建设工程有限公司	交通安全设施			不合格	专业技术人员资料不满足条件									不合格	业绩不满足条件	不合格						
3	罗平县泰达路桥养护工程有限责任公司	交通安全设施			不合格	专业技术人员资料不满足条件	不合格	技术工人资料不满足条件							不合格	业绩不满足条件	不合格						
4	宁洱陆通公路工程养护有限公司	交通安全设施											财务报表资料不满足条件				不合格						
5	师宗县公路养护有限公司	交通安全设施	不合格	企业技术负责人资料不满足条件	不合格	专业技术人员资料不满足条件						不合格	财务报表资料不满足条件				不合格						
6	云南常云建设工程有限公司	交通安全设施										不合格				业绩不满足条件	不合格						
7	云南驰亚路桥工程有限公司	交通安全设施										不合格	财务报表资料不满足条件	不合格	不合格	业绩不满足条件	不合格						

8	云南丹辰建设工程有限公司	交通安全设施			不合格	专业技术人 员资料不满足 条件						不合格	财务报表资料 不满足条件				不合格
9	云南浩途建设工程有限公司	交通安全设施	不合格	企业技术负责人资料 不满足条件			不合格	技术工人资 料不满足条 件								不合格	
10	云南和业建设工程有限公司	交通安全设施					不合格	技术工人资 料不满足条 件				不合格	企业净资产未 达到要求。		不合格	业绩不 满足条件	不合格
11	云南宏顺建设集团有限公司	交通安全设施	不合格	企业技术负责人资料 不满足条件								不合格	财务报表资料 不满足条件		不合格	业绩不 满足条件	不合格
12	云南建投路面工程有限公司	交通安全设施											21年流动比率 小于1		不合格	业绩不 满足条件	不合格
13	云南凯路建筑工程有限公司	交通安全设施					不合格	技术工人资 料不满足条 件								不合格	
14	云南鹏辉建筑工程有限公司	交通安全设施	不合格	企业技术负责人资料 不满足条件			不合格	技术工人资 料不满足条 件					财务报表资料 不满足条件		不合格		不合格
15	云南启华建筑工程有限公司	交通安全设施	不合格	企业技术负责人资料 不满足条件			不合格	技术工人资 料不满足条 件				不合格	财务报表资料 不满足条件		不合格	业绩不 满足条件	不合格
16	云南尚秦建设工程有限公司	交通安全设施	不合格	企业技术负责人资料 不满足条件								不合格					不合格

17	云南万臻建设工程有限公司	交通安全设施	不合格	企业技术负责人资料不满足条件			不合格	技术工人资料不满足条件											不合格
18	云南威耀建设工程有限公司	交通安全设施											不合格	财务报表资料不满足条件		不合格	不合格	业绩不满足条件	不合格
19	云南煜升建设工程有限公司	交通安全设施			不合格	专业技术人员资料不满足条件													不合格
20	云南展建建设工程有限公司	交通安全设施			不合格	专业技术人员资料不满足条件	不合格	技术工人资料不满足条件									不合格	业绩不满足条件	不合格
21	云南智超建筑工程有限公司	交通安全设施											不合格	财务报表资料不满足条件					不合格
22	云南准道公路工程有限公司	交通安全设施											不合格	财务报表资料不满足条件					不合格

2022年度公路养护作业单位资质评审结果统计表（第一批）

序号	公司名称	资质类型	资质等级	审批意见
1	普洱市康通路桥养护有限公司	桥梁	乙级	合格
2	普洱市康通路桥养护有限公司	隧道	乙级	合格
3	普洱市康通路桥养护有限公司	路基路面	乙级	合格
4	云南德宝凌建设工程有限公司	隧道	乙级	合格
5	云南德宝凌建设工程有限公司	交通安全设施		合格
6	云南德宝凌建设工程有限公司	桥梁	乙级	合格
7	云南德宝凌建设工程有限公司	路基路面	乙级	合格
8	云南鋆峩公路工程有限公司	隧道	乙级	合格
9	云南鋆峩公路工程有限公司	路基路面	乙级	合格
10	云南鋆峩公路工程有限公司	桥梁	乙级	合格
11	云南佳玥建筑工程有限公司	路基路面	乙级	合格
12	广东省 中铁十二局集团市政工程有限公司	交通安全设施		合格
13	广东省 中铁十二局集团市政工程有限公司	路基路面	甲级	合格
14	广东省 中铁十二局集团市政工程有限公司	桥梁	甲级	合格
15	广东省 中铁十二局集团市政工程有限公司	隧道	甲级	合格