



2022 年辖区高速公路服务设施双随机抽查结果

检查单位：云南省普洱高速公路路政管理大队

检查时间：2022 年 9 月 6 日至 9 月 6 日

序号	公路名称	服务设施名称	所属经营企业	路政监督检查人员及执法证号	监督检查情况	采取措施情况	备注
1	昆磨高速公路	墨江服务区 (普洱方向)	云南交投集团 经营开发有限公司 服务区经营管理公司	周邳刚 YN08063 陈卫国 YN05074	1、男卫生间 37 号、38 号小便池无冲水； 2、公共场区小客车停车位内有烟头； 3、餐厅门前过道有烟头、纸屑。	1 至 3 项责令 当场整改。	
2	昆磨高速公路	大风垭口加水站 (普洱方向)	云南交投集团 经营开发有限公司 服务区经营管理公司	周邳刚 YN08063 周邳刚 YN08063	1、卫生间洗手台有污物； 2、停车广场有垃圾； 3、公共场区绿化带杂草未清理； 4、停车区小客车停车位内有垃圾。	1 至 4 项责令 当场整改。	
3	墨临高速公路	碧溪停服务区 (临沧方向)	云南玉临高速公路建设 有限责任公司	郭 锐 YN05081 周邳刚 YN08063	1、男卫生间 2 号、4 号小便池损坏； 2、公共场区绿化带内有垃圾； 3、加油站加油道内有垃圾。	1 项责令限期 整改；2 至 3 项责令当场整 改。	