

附件1



2022 年辖区高等级公路服务设施“双随机、一公开”抽查结果

检查单位：楚雄高速公路路政管理大队

检查时间：2022 年 7 月 26 日至 8 月 7 日

序号	公路名称	服务设施名称	所属经营企业	路政监督检查人员及执法证号	监督检查情况	采取措施情况	备注
1	G56 杭瑞高速	程家坝停车区 (昆明方向)	云南省楚雄交通运输集团公司	高建松 YN07127 和宏 YN07135	检查情况良好。	无	
2	G56 杭瑞高速	程家坝停车区 (楚雄方向)	云南省楚雄交通运输集团公司	何文信 YN07116 郭建荣 YN07123	检查情况良好	无	
3	G56 杭瑞高速	楚雄服务区 (昆明方向)	云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司	张 志 YN07137 郭建荣 YN07123	检查情况良好	无	
4	G56 杭瑞高速	楚雄服务区 (楚雄方向)	云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司	高建松 YN07127 何文信 YN07116	检查情况良好。	无	
5	G56 杭瑞高速	太平地停车区 (昆明方向)	楚雄州禄丰县彩云镇平地综合服务站二站	何文信 YN07116 周红兵 YN07118	检查情况良好。	无	
6	G56 杭瑞高速	太平地停车区 (楚雄方向)	楚雄州禄丰县彩云镇平地综合服务站二站	高建松 YN07127 郭建荣 YN07123 整改	8 月 7 日检查发现：停车区太平地 面不干净，有烟头。	已责令现场	

[illegible]