

附件 1.

2022年辖区高等级公路服务设施“双随机、一公开”抽查结果

检查单位：楚雄高速公路路政管理大队南华中队

检查时间：2022年 8月15日至 8月17日

序号	公路名称	服务设施名称	所属经营企业	路政监督检查人员及执法证号	监督检查情况	采取措施情况	备注
1	G56 杭瑞高速	达连坝停车区 (昆明方向)	云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司	刘学虎 YN07112 王仕林 YN07110	检查情况良好。	无	
2	G56 杭瑞高速	达连坝停车区 (大理方向)	云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司	刘学虎 YN07112 王仕林 YN07110	检查情况良好。	无	
3	G56 杭瑞高速	南华停车区 (昆明方向)	云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司	夏国平 YN07133 普涛 YN07134	检查情况良好。	无	
4	G56 杭瑞高速	南华停车区 (大理方向)	云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司	夏国平 YN07133 普涛 YN07134	8月16日检查发现：1、广场内有烟头。	已责令现场整改。	
5	G56 杭瑞高速	灵官桥服务区 (昆明方向)	云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司	夏国平 YN07133 普涛 YN07134	检查情况良好。	无	

6	G56 杭瑞高速	灵官桥服务区 (大理方向)	云南交投集团经营开 发有限公司服务区经 营管理分公司	夏国平 YN07133 普 涛 YN07134	检查情况良好。	无	
7	G56 杭瑞高速	毛板桥停车区 (昆明方向)	云南交投集团经营开 发有限公司服务区经 营管理分公司	刘学虎 YN07112 王仕林 YN07110	检查情况良好。	无	