

2024 年辖区高速公路服务设施双随机抽查结果

检查单位 普洱支队高速公路一大队

检查时间：2024 年 9 月 19 日至 9 月 20 日

序号	公路名称	服务设施名称	所属经营企业	路政监督检查人员及执法证号	监督检查情况	采取措施情况	备注
1	昆磨高速公路	普洱隧道停车区（景洪至昆明方向）	云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理公司	谢祥 25070017111 李娟 25070017054	1、男卫生间 13、14、28 号门损坏；2、男卫生间 4、5、18、24 号小便池排水管堵塞；3、男卫生间有小广告。	下发《责令整改通知书》	
2	昆磨高速公路	香河停车区（景洪至昆明方向）	云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理公司	黎兴华 25070017044 蔡双键 25070017090	1、公共场区地面有垃圾，烟头未及时打扫；2、卫生间地面有污渍未及时清理。	责令现场整改。	
3	昆磨高速公路	普洱停车区（昆明至景洪方向）	云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理公司	普家平 25070017095 刀志良 25070017112	1、卫生间内有小广告；2、小车停车区入口花台损坏，3、充电桩停车码损坏 2 根，4、停车区入口指示牌倾斜损坏，5、服务区路沿石倾斜损坏，6、停车区后餐厅地面瓷砖开裂，脱落，7、停车区路面开裂，塌陷，8、卫生间打扫工具摆放不整齐，9、停车	下发《责令整改通知书》	

					区垃圾场未及时清理。		
	昆磨高速公路	那柯里停车区 (昆明至景洪方向)	普洱磨思高速公路开发经营有限公司	李洪丽 25070017144 黎兴华 25070017044	1、公共场区直饮水机损坏; 2、男卫生间有小广告。	下发《责令整改通知书》	

