

曲靖支队高速公路一大队路政管理大队 服务区检查情况

我大队 三 中队 高华（云南省行政执法证号：
25020017411）、张金龙（云南省行政执法证号：
25020017416）两名执法人员于 2024 年 9 月 6 日 14 时
55 分至 15 时 20 分对 杭瑞 高速（普宣）段 宣威服务
区（宣威至普立方向）服务设施及“三有三无”落实
情况进行抽查。此次抽查中，共发现问题 6 处，分别是：

1、装修警示标志标牌摆放不规范；

2、热水器损坏 1 个；

3、餐桌上的垃圾未及时清理；

4、卫生间地面有污水；

5、加油站公共场区大面积沙化；

6、充电桩有 2 个充电头不能正常使用。

处理如下：1、3、4 责令现场整改，2、5、6 责令限期整
改。

对上述服务区总体抽查情况评价为：良好

抽查总体结果为：合格

检查人员签字：张金龙

日期：2024 年 9 月 6 日