

曲靖支队高速公路一大队服务区 检查情况

我大队 胡士平（云南省行政执法证号：25020017390）、毕雄林（云南省行政执法证号：25020017470）两名执法人员于 2024 年 9 月 06 日 15 时 32 分至 16 时 30 分对 G56杭瑞高速公路左所服务区（昆明至曲靖关方向）服务设施及“三有三无”落实情况进行抽查。此次抽查中，共发现问题 3 处，分别是：1、充电桩附近停车位地面有烟头等垃圾；2、自助餐厅厨房存在内消防设备配备不足、破损等问题；3、开水房有两个水龙头故障，热水器损坏。

处理如下：已通知整改

对上述服务区总体抽查情况评价为：中等

抽查总体结果为：合格

检查人员签字：毕雄林 胡士平

日期：2024年9月6日

曲靖支队高速公路一大队服务区 检查工作照片

服务区名称:	左所服务区（昆明至曲靖关方向）
检查时间:	2024 年 9 月 06 日 15 时 37 分
检查人员:	毕雄林、胡士平



75456798b410edcde00e9b2621c5a7e.jpg



1725936818737.png



1725936952269.png



VID_20240906_152300.mp4



VID_20240906_152338.mp4



VID_20240906_152742.mp4




VID_20240906_153248.mp4



VID_20240906_153921.mp4



VID_20240906_154455.mp4



高速公路服务区廉政监督检查整改通知书.



左所服务区（昆明至曲靖关方向）.doc