



2024 年随机抽查辖区高速公路服务设施检查结果

检查单位：云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队高速一大队 检查时间：2024 年 8 月 20 日至 8 月 21 日

序号	公路名称	服务设施名称	所属经营企业	路政监督检查人员及执法证号	监督检查情况	采取措施情况	备注
1	昆磨高速公路	大渡岗服务区（昆明至磨憨方向）	云南交投集团经营开发有限公司服务区经营管理分公司	吴 真：25120017113 陈国强：25120017147	1、充电桩车位有污泥及垃圾。	1-1 项现场整改，现已全部整改完毕	
2							
3							
4							
5							
6							